
PT
Rz =0,00
Dp= 115,74
Rz =-0,32
Dp= 115,58
Rz =-0,58
Dp= 115,74
Rz =-0,62
Dp= 115,94
Rz =-0,50
Dp= 116,23
Rz =-0,68
Dp= 116,23
Rz =-0,68
Dp= 116,23
Rz =-0,68